SỞ Y TẾ TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH

Số: 327/TB-BVĐK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 09 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mời khảo sát sửa chữa máy siêu âm

Kính gửi: Quý công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh Đa khoa Tây Ninh có nhu cầu sửa chữa máy siêu âm phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị năm 2026 *(chi tiết theo phụ lục 1)*.

Để có căn cứ xây dựng kinh phí sửa chữa máy siêu âm, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh kính mời Quý công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm và có khả năng sửa chữa máy siêu âm đến khảo sát hiện trạng của thiết bị *(Bảng kết quả khảo sát theo mẫu tại phụ lục 2)*.

Thời gian tiến hành khảo sát: Từ ngày 09 / 03 /2026 đến 17h ngày 18/03/2026 (trước khi đến khảo sát, đề nghị Quý công ty, nhà cung cấp liên hệ trước 01 ngày để Bệnh viện bố trí sắp xếp cán bộ tiếp đón).

Bảng kết quả khảo sát gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Địa chỉ: Số 626 Đường 30/4, Khu phố 5, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày khảo sát.

Chi tiết liên hệ: Kỹ sư Võ Quốc Trung – Phó Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại liên hệ: 0974 678 061.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty, nhà cung cấp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Phan Thanh Tâm

Được quét bằng CamScanner

SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Phụ lục 1

DANH SÁCH MÁY SIÊU ÂM CẦN SỬA CHỮA

(Kèm thông báo số 327/TB-BVĐK của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh ngày 05 tháng 03 năm 2026)

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả sơ bộ
1	Máy siêu âm 2D 3 đầu dò (ổ bụng, liner, tim) Model : Logiq P5 SN: 337622SU5 Hãng sx : GE Helthcare – Hàn Quốc	Máy	01	Khảo sát tình trạng của máy siêu âm và đề xuất phương án sửa chữa.
2	Máy siêu âm tim màu Model : Logiq P7 SN: LP7001288 Hãng sx : GE Helthcare – Hàn Quốc	Máy	01	Khảo sát tình trạng của máy siêu âm và đề xuất phương án sửa chữa.
3	Máy siêu âm 4D 3 đầu dò (Convex, 4D, Âm đạo) Model : Logiq P6 SN: 337372SU7 Hãng sx : GE Helthcare – Hàn Quốc	Máy	01	Khảo sát tình trạng của máy siêu âm và đề xuất phương án sửa chữa.
4	Máy siêu âm Doppler màu 4 chiều Model: ACCCUVIX XG SN: S074M3HG800002D Hãng sx: Samsung Medison – Hàn Quốc	Máy	01	Khảo sát tình trạng của máy siêu âm và đề xuất phương án sửa chữa
5	Máy siêu âm Doppler màu Model: Sonoace R3 SN: S0I0M3HG500007K Hãng sx: Samsung Medison – Hàn Quốc	Máy	01	Khảo sát tình trạng của máy siêu âm và đề xuất phương án sửa chữa
	Tổng cộng: 05 khoản			

Được quét bằng CamScanner

Phụ lục 2

MẪU BẢNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT

(Kèm thông báo số 327 /TB-BVĐK của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh ngày 09 tháng 03 năm 2026)

TÊN CÔNG TY/NHÀ CUNG CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Công ty/nhà cung cấp .....có địa chỉ tại ..... số đăng ký kinh doanh ..... được cấp bởi ..... Số Điện thoại ..... Email .....
Căn cứ thông báo mời khảo sát sửa chữa, bảo trì máy chạy thận nhân tạo ngày ... tháng ....năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và khả năng đáp ứng của công ty/nhà cung cấp, chúng tôi xin gửi đến Quý Bệnh viện kết quả khảo sát như sau:

STT	Thông tin thiết bị			Đơn vị tính	Số lượng	Nội dung kiểm tra/khảo sát *(nêu rõ công việc đã thực hiện, bộ phận bị hỏng cần sửa chữa, bảo trì sau khi khảo sát)*
	Tên thiết bị/vật tư	Hãng, nước sản xuất *(Brands)*	Số sê-ri *(Serial number)*			
1						
2						
...						

Ngày kiểm tra/khảo sát: …./…./ 2026

…… ngày ... tháng .... năm 2026

Người kiểm tra/khảo sát
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CÔNG TY/NHÀ CUNG CẤP
GIÁM ĐỐC

Được quét bằng CamScanner