SỞ Y TẾ TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1937 /BVĐK-VTTBYT

Tây Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ để Sửa chữa 05 Máy chạy thận model: Dialog+ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Văn Mạnh, Nhân viên Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế, số điện thoại: 0976557857,email: manhle042023@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 26 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h ngày 06 tháng 1 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ***Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 1 năm 2025.***

Báo giá được đăng trên website của Bệnh Viện Đa Khoa Tây Ninh: *bvdktayninh.ytetayninh.vn*

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hoá, dịch vụ:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sửa chữa máy chạy thận Model: Dialog+ 1/ SN: 205598 2/ SN: 206675 3/ SN: 215748 4/ SN: 214646 5/ SN: 105098	1/ SN: 205598 máy bị hư hỏng bộ nguồn. cần sửa chữa 2/ SN: 206675 máy bị hư hỏng bộ nguồn và cảm biến blood leak. Cần sửa chữa bộ nguồn	05	Máy	Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh	Tối đa 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Được quét bằng CamScanner

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
		và thay thế cảm biến blood leak 3/ SN: 215748 máy bị hư hỏng giá đở và cảm biến blood leak, bơm heparin. Cần thay thế giá đở và cảm biến blood leak, sửa chữa bơm heparin. 4/ SN: 214646 máy bị hư hỏng bộ nguồn. Cần sửa chữa bộ nguồn 5/ SN: 105098 máy hư hỏng board mạch chính. Cần sửa chữa board mạch chính				
Tổng cộng:						

2. Địa điểm cung cấp, bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều kiện thanh toán: 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu thanh lý hợp đồng và Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh nhận được chứng từ hợp lệ.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Phan Thanh Tâm

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web BVĐK Tây Ninh;
- Lưu VT-TBYT, HCQT.

Được quét bằng CamScanner